# DCHD 34 DCHD 1

*Exploded view*



Los precios y la disponibilidad de los productos están sujetos a cambios

# DCHD 34 DCHD 1

## *Lista de partes*

| No | Parte No | Precio | Pzas. | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31716.028 | - | 1 | Coperchio carburatore comprendente: |
| 2 | 64955.004 | - | 4 | - Vite prigioniera |
| 3 | 64700.005 | - | 6 | Vite fissaggio coperchio carburatore |
| 4 | 47600.052 | - | 1 | Molla per stantuffo avviamento |
| 5 | 58600.007 | $ 35.9 | 1 | Stantuffo avviamento |
| 6 | 12775.013 | - | 1 | Sede stantuffo avviamento |
| 7 | 10140.010 | $ 3.6 | 1 | Rosella fissaggio sede |
| 8 | 61002.010 | $ 7.4 | 1 | ´lappo filtro |
| 9 | 41530.024 | - | 1 | Guarnizione per tappo filtro |
| 11 | 37022.002 | $ 6.4 | 1 | Reticella filtrante |
| 12 | 41705.016 | - | 1 | Guarnizione per coperchio carburatore |
| 13 | 41535.015 | - | 1 | Guarnizione per valvola a spillo |
| 14 | 64240.008 | - | 1 | Valvola a spillo |
| 15 | 41030.011 | $ 97.8 | 1 | Galleggiante |
| 16 | 52000.001 | $ 2.8 | 1 | Perno fulcro galleggiante |
| 17 | 10400.031 | - | 1 | Asta comando pompa |
| 18 | 52140.002 | $ 7.2 | 1 | Piastrina ritegno molla stanlullu |
| 19 | 47600.085 | - | 1 | Molla per slantullo pompa |
| 20 | 41370.005 | - | 1 | Getto aria di freno avviamento |
| 21 | 41200.101 | $ 8.3 | 1 | Getto avviamento |
| 22 | 58602.005 | $ 18.7 | 1 | Stantuffo pompa |
| 23 | 64290.001 | $ 10.4 | 1 | Valvola aspirazione e scarico pompa |
| 24 | 47610.040 | $ 7.2 | 1 | Molla richiamo leva allentata |
| 25 | 45039.026 | - | 1 | Leva allentata cornando pompa |
| 26 | 55510.041 | $ 2.3 | 1 | Rosetta per anello elastico |
| 27 | 10140.401 | $ 2.4 | 1 | Anello clastico dentellato |
| 28 | 55510.040 | - | 1 | Rosetta per anello elastico |
| 29 | 12750.057 | - | 2 | Rosetta per alberino secondano |
| 30 | 55555.016 | $ 2.3 | 2 | Rosetta di rasamento |
| 31 | 55520.002 | $ 1.2 | 3 | Rosella di sicurezza |
| 32 | 34715.014 | $ 1.2 | 3 | Dado di fissaggio |
| 33 | 12750.058 | - | 1 | Boccola per alberino primario |
| 34 | 14850.010 | - | 1 | Camma comando pompa |
| 35A | 41160.001 | $ 7.4 | 1 | Getto del minimo secondario |
| 35 | 41160.001 | $ 7.4 | 1 | Getto del minimo primario |
| 36 | 41555.004 | - | 2 | Anello di tenuta portagetto minimo , |
| 37 | 52570.005 | $ 10.8 | 2 | Portagetto minimo |
| 38 | 41540.001 | $ 2 | 2 | Guarnizione per portagetto principale |
| 39A | 41120.001 | $ 4.9 | 1 | Getto principale secondario |
| 39 | 41120.001 | $ 4.9 | 1 | Getto principale primario |
| 40 | 52590.001 | $ 11 | 2 | Portagetto principale |
| 41 | 61015.002 | $ 8.7 | 2 | Vite ispezione fori di progressione |
| 42 | 64750.001 | $ 4.4 | 1 | Vite registro miscela minimo |
| 43 | 47600.007 | $ 2.6 | 1 | Molla per vite registro miscela min |
| 44 | 64625.002 | $ 4.2 | 1 | Vite registro farfalla primaria |
| 45 | 47600.084 | $ 6 | 1 | Molla per vite |
| 46 | 64005.100 | $ 19.8 | 1 | Farfalla primaria |

| No | Parte No | Precio | Pzas. | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 46A | 64005.101 | - | 1 | Farfalla secondaria |
| 47 | 64570.008 | $ 2.7 | 4 | Vile fissaggio valvola a farfalla |
| 48 | 64595.002 | - | 1 | Vite registro farfalla secondaria |
| 49 | 47610.039 | $ 4.5 | 1 | Molla richiamo alberino primario |
| 50 | 10001.405 | - | 1 | Alberino primario maggioralo |
| 50 | 10000.441 | - | 1 | Alberino primario |
| 51 | 45039.016 | - | 1 | Settore di arresto |
| 52 | 12765.021 | - | 1 | Boccola per settore allentato primario |
| 53 | 45131.003 | - | 1 | Settore allentalo primario |
| 54 | 55555.003 | $ 2.3 | 1 | Rosetta per alberino primario |
| 55 | 45027.036 | - | 1 | Leva comando farfalle |
| 56 | 34705.001 | - | 1 | Dado per alberino secondario |
| 57 | 55525.001 | - | 1 | Rosetta elastica |
| 58 | 55510.046 | $ 2.5 | 1 | Rosetta piana |
| 59 | 45027.074 | - | 1 | Leva comando asta membrana |
| 60 | 12750.082 | - | 1 | Boccola per alberine secondario |
| 61 | 45032.097 | - | 1 | Leva per alberino secondario |
| 62 | 47605.001 | $ 5.7 | 1 | Molla richiamo settore primario |
| 63 | 10000.467 | - | 1 | Alberino secondano |
| 63 | 10001.437 | - | 1 | Alberino secondario maggioralo |
| 64 | 32536.008 | - | 1 | Comando avviamento comprendente : |
| 65 | 45027.017 | $ 19 | 1 | - Leva comando avviamento completa di: |
| 66 | 34720.002 | $ 6.6 | 1 | - Dado per vile |
| 67 | 45025.003 | $ 10.4 | 1 | - Leva |
| 68 | 64800.002 | $ 7.6 | 1 | - Vite fissaggio filo |
| 69 | 34715.010 | - | 1 | - Dado fissaggio leva |
| 70 | 55525.010 | - | 1 | - Rosetta clastica |
| 71 | 47610.043 | $ 5.7 | 1 | - Mollí per leva |
| 72 | 32534.008 | - | 1 | - Coperchio avviamento |
| 73 | 10085.010 | - | 1 | - Alberino comando valvola awiam |
| 74 | 64700.004 | $ 3.5 | 2 | Vile fissaggio coperchio avviamento |
| 75 | 64330.001 | $ 34.4 | 1 | Valvola avviamento |
| 76 | 47600.051 | $ 5.1 | 1 | Molla per valvola avviamento |
| 77 | 52030.001 | - | 1 | Ritegno e guida molla |
| 78 | 64290.003 | $ 29.1 | 1 | Valvola mandata pompa |
| 79 | 41530.012 | - | 2 | Guarnizione per getto pompa |
| 80 | 41252.003 | - | 1 | Getto pompa- |
| 81A | 41370.002 | $ 5.2 | 1 | Getto aria di freno secondario |
| 81 | 41370.002 | $ 5.2 | 1 | Getto aria di freno primario |
| 82A | 61455.152 | - | 1 | Tubetto emulsionatore secondario |
| 82 | 61455.152 | - | 1 | Tubetto emulsionatore primario |
| 83 | 34906.009 | - | 2 | D illusore |
| 84 | 31856.001 | - | 2 | Centratore |
| 85 | 41645.024 | - | 1 | Guarnizione per corpo capsula |
| 87 | 64700.011 | - | 2 | Vile lissaggio corpo capsula |
| 88 | 31800.004 | - | 1 | Capsula completa di: |
| 94 | 64605.017 | $ 1.7 | 1 | - Vite fissaggio guaina |

https://www.carbparts.eu

Los precios y la disponibilidad de los productos están sujetos a cambios