# DCOE 40 DCOE 28

*Exploded view*



I prezzi e la disponibilità dei prodotti sono soggetti a modifiche

# DCOE 40 DCOE 28

## *Elenco delle parti*

| No | Numero di parte | Prezzo | Pz | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32376.003 | $ 13.2 | 1 | Coperchio ispezione getti |
| 2A | 64700.001 | - | 4 | vite fissaggio coperchio fondo vaschetta |
| 2 | 64700.001 | - | 5 | Vite fissaggio coperchio carburatore |
| 3 | 41550.002 | $ 1.2 | 1 | Guarnizione per coperchio ispezione getti |
| 4A | 55510.034 | - | 4 | Rosetta piana |
| 4 | 55510.034 | - | 5 | Rosetta piana |
| 5 | 31734.060 | - | 1 | Coperchio carburatore |
| 6 | 41715.001 | $ 7.2 | 1 | Guarnizione per coperchio carburatore |
| 7 | 52580.001 | $ 8 | 2 | Portagetto aria di freno |
| 8 | 41365.001 | $ 3 | 2 | Getto aria di freno |
| 9 | 52585.006 | $ 9.4 | 2 | Portagetto del minimo |
| 10 | 61450.181 | $ 11.6 | 2 | Tubetto emulsionatore |
| 11 | 41165.061 | - | 2 | Getto del minimo |
| 12 | 41110.001 | $ 3 | 2 | Getto principale |
| 13 | 52130.003 | $ 2.9 | 1 | Piastrina per vaschetta carburatore |
| 14 | 64955.007 | $ 13.5 | 1 | Vite prigioniera |
| 15 | 34926.009 | - | 2 | Diffusore |
| 16 | 31906.001 | - | 2 | Centratore |
| 17 | 64955.106 | - | 2 | Vite prigioniera |
| 18 | 45048.005 | $ 40.2 | 1 | Leva comando farfalla (carb anteriore) completa di: |
| 19 | 32610.002 | - | 1 | -Copiglia |
| 20 | 47600.062 | $ 3.1 | 1 | -Molla |
| 21 | 52010.001 | - | 1 | -Perno |
| 22 | 45048.004 | - | 1 | -Leva |
| 23 | 41565.002 | - | 1 | -Guarnizione per vite |
| 24 | 58000.006 | $ 2.2 | 1 | -Scodellino per vite |
| 25 | 47600.007 | $ 2.6 | 1 | -Molla |
| 26 | 64625.012 | $ 9.4 | 1 | -Vite registro farfalle |
| 27 | 32650.001 | $ 5.7 | 2 | Cuscinetto a sfere |
| 28 | 41570.001 | $ 1.1 | 2 | Copripolvere |
| 29 | 47600.063 | $ 2.2 | 2 | Molla |
| 30 | 58000.007 | $ 3.2 | 2 | Coperchiatto ritegno molla |
| 31 | 55555.010 | $ 2.9 | 1 | Rosetta di rasamente (carb posteriore) |
| 31A | 55555.010 | $ 2.9 | 1 | Rosetta di rasamente (carb anteriore) |
| 32 | 55520.004 | $ 1.1 | 2 | Rosetta di sicurezza |
| 33 | 34710.003 | $ 1.1 | 2 | Dado di fissaggio |
| 34 | 10005.401 | $ 42 | 1 | Alberino principale |
| 35 | 64005.044 | $ 15.1 | 2 | Valvola a farfalla |
| 36 | 64570.006 | $ 3.6 | 4 | Vite fissaggio farfalle |
| 37 | 41640.001 | $ 4.4 | 1 | Guarnizione coperchio fondo vaschetta |
| 38 | 32374.008 | $ 20.5 | 1 | Coperchio fondo vaschetta |
| 39 | 45082.005 | $ 16.5 | 1 | Leva comando pompa |
| 40 | 58445.001 | - | 1 | Spina elastica |
| 41 | 64590.008 | $ 10.2 | 2 | Vite chiusura fori depressione |
| 42 | - | - | 1 | Corpo carburatore |
| 43 | 32556.018 | $ 42.3 | 1 | Comando avviamento (anteriore) |
| 43 | 41640.021 | $ 1.4 | 1 | Guarnizione coperchio vano pompa |
| 44 | 52135.002 | $ 7.2 | 1 | Coperchio vano pompa |
| 45 | 64570.009 | - | 2 | vite fissaggio coperchio vano pompa |
| 46 | 55510.038 | - | 2 | Rosetta piana |
| 47 | 64700.004 | $ 3.5 | 2 | Vite fissaggio comando avviamento |

| No | Numero di parte | Prezzo | Pz | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 32556.002 | $ 36.3 | 1 | Comando avviamento (poster.) comprendente: |
| 49 | 45027.030 | - | 1 | - Leva comando avviamento completa di : |
| 50 | 34720.002 | $ 6.6 | 1 | - Dado per vite |
| 51 | 45025.029 | $ 7.3 | 1 | - Leva |
| 52 | 64800.002 | $ 7.6 | 1 | - Vite fissaggio filo |
| 53 | 34715.010 | - | 1 | - Dado fissaggio leva |
| 54 | 55525.010 | - | 1 | - Rosetta elastica |
| 55 | 47610.006 | $ 10.8 | 1 | - Molla ritorno leva |
| 56 | 32556.001 | - | 1 | - Coperchio supporto guaina |
| 57 | 10085.003 | $ 7.3 | 1 | - Alberino avviamento |
| 58 | 37000.016 | $ 6.6 | 1 | - Reticella filtrante |
| 59 | 64605.017 | $ 1.7 | 1 | - Vite fissaggio guaina (solo carb posteriore) |
| 60 | 45041.009 | $ 34.8 | 1 | Leva comando farfalle (carb. posteriore) |
| 61 | 64330.003 | $ 10.2 | 2 | Valvola avviamento |
| 62 | 47600.005 | $ 2.2 | 2 | Molla per valvole avviamento |
| 63 | 12775.004 | $ 5 | 2 | Ritegno e guida molla |
| 64 | 10140.010 | $ 3.6 | 2 | Anello elastico |
| 65 | 52140.004 | $ 4 | 1 | Piastrina ritegno molla |
| 66 | 10410.016 | $ 10.2 | 1 | Asta comando pompa |
| 67 | 47600.064 | $ 8 | 1 | Molla per stantuffo pompa |
| 68 | 58602.003 | $ 10.8 | 1 | Stantuffo pompa |
| 69 | 64750.023 | $ 8.7 | 2 | Vite registro miscela minimo |
| 70 | 64590.002 | $ 2.3 | 1 | Vite registro farfalle (carb. posteriore) |
| 71 | 47600.007 | $ 2.6 | 2 | Molla per vite registro miscela minimo |
| 71A | 47600.007 | $ 2.6 | 1 | Molla per vite rog. farfalle (carb. posteriore) |
| 72 | 58000.006 | $ 2.2 | 2 | Scodellino per vite registro miscela minimo |
| 73 | 41565.002 | - | 2 | Guarnizione per vite registro miscela minimo |
| 74 | 61015.002 | $ 8.7 | 2 | Vite ispezione fori progressione |
| 75 | 64290.001 | $ 10.3 | 1 | Valvola aspirazione e scarico pompa |
| 76 | 47605.027 | $ 2.8 | 1 | Molla richiamo alberino |
| 77 | 52210.006 | $ 1.7 | 1 | Piattello per molla |
| 78 | 41535.021 | $ 8.5 | 2 | Guarnizione getto pompa |
| 79 | 41280.001 | $ 7.6 | 2 | Getto pompa |
| 80 | 41565.009 | - | 2 | Guarnizione per tappo getto pompa |
| 81 | 61015.008 | $ 13 | 2 | Tappo per getto pompa |
| 82 | 41205.101 | $ 12.5 | 2 | Getto avviamento |
| 83 | 41030.005 | $ 36.2 | 1 | Galleggiante |
| 84 | 52000.001 | $ 2.8 | 1 | Perno fulcro galleggiante |
| 85 | 58300.001 | $ 1.4 | 2 | Sfera per valvola |
| 86 | 52730.001 | $ 5.7 | 2 | Premisfera |
| 87 | 61015.006 | $ 5.7 | 2 | Vite ritegno premisfera |
| 88 | 41535.015 | - | 1 | Guarnizione valvola a spillo |
| 89 | 64240.004 | $ 8.7 | 1 | Valvola a spillo |
| 90 | 12715.008 | $ 9.9 | 1 | Bocchettone per raccordo orientabile |
| 91 | 41530.024 | - | 1 | Guarnizione per raccordo orientabile |
| 92 | 10536.034 | $ 20 | 1 | Raccordo orientabile (carb. anteriore] |
| 92A | 10536.035 | $ 11.6 | 1 | Raccordo orientabile (carb. posteriore) |
| 93 | 41530.031 | - | 1 | Guarnizione per raccordo |
| 94 | 37022.002 | $ 6.4 | 1 | Elemento filtrante |
| 95 | 41530.024 | - | 1 | Guarnizione per tappo filtro |
| 96 | 61002.010 | $ 7.4 | 1 | Tappo ispezione filtro |

https://www.carbparts.eu

I prezzi e la disponibilità dei prodotti sono soggetti a modifiche