DCOE 40 DCOE 2

Exploded view



Os preços e a disponibilidade dos produtos estão sujeitos a alterações

DCOE 40 DCOE 2

Lista de peças

No	N.º da peça	Preço	Unid.	Descrição
1	32376.003	$ 13.2	1	Coperchietto ispezione getti
2A	64700.001	-	4	Vite di fissaggio
2	64700.001	-	5	Vite Fissaggio coperchio
3	41550.002	$ 1.2	1	Guarnizione
4	55510.034	-	5	Rosetta per vite
4A	55510.034	-	4	Rosetta per vite
5	31734.009	-	1	Coperchio carburatore
6	41715.001	$ 7.2	1	Guarnizione per coperchio
7	52580.001	$ 8	2	Porta tubetto emulsionatore
8	41365.001	$ 3	2	Getto aria di freno
9	52585.006	$ 9.4	2	Portagetto minimo
10	61450.181	$ 11.6	2	Tubetto emulsionatore
11	41165.061	-	2	Getto minimo
12	41110.001	$ 3	2	Getto principale
13	52130.003	$ 2.9	1	Piastrina
14	34926.009	-	2	Diffusore
15	31906.001	-	2	Centratore di miscela
16	41570.001	$ 1.1	2	Copripolvere
17	47600.063	$ 2.2	2	Molla
18	58000.007	$ 3.2	2	Coperchietto ritegno molla
19A	55555.010	$ 2.9	1	Rosetta di rasamento (carb anteriore)
19	55555.010	$ 2.9	1	Rosetta di rasamento (carb posteriore)
20	45048.005	$ 40.2	1	leva comando farfalla (carb. anteriore) completa di:
21	32610.002	-	1	—Copiglia
22	47600.062	$ 3.1	1	—Molla
23	52010.001	-	1	—Perno
24	45048.004	-	1	—Leva comando farfalla
25	47600.007	$ 2.6	1	—Molla
26	64625.007	-	2	— Vite
27	55520.004	$ 1.1	2	Rosetta di sicurezza
28	34710.003	$ 1.1	1	Dado di fissaggio
29	41640.001	$ 4.4	1	Guarnizione
30	32374.008	$ 20.5	1	Coperchietto fondo vaschetta
31	-	-	-	Corpo carburatore (non di ricambio)
32	52210.006	$ 1.7	1	Piattello per molla
33	47605.012	$ 2.8	1	Molla richiamo alberino
34	58445.001	-	1	Spina elastica
35	45082.005	$ 16.5	1	Leva comando pompa
36	64955.007	$ 13.5	1	Vite prigioniera
37	64955.103	-	2	Vite prigioniera
38	32650.001	$ 5.7	2	Cuscinetto a sfere
39	64570.006	$ 3.6	4	Vite fissaggio farfalle
40	64005.059	$ 15.1	2	Valvola a farfalla
41	10005.401	$ 42	1	Iberino principale
42	64700.004	$ 3.5	2	Vite fissaggio
43	55510.038	-	2	Rosetta per vite
44	64570.009	-	2	Vite di fissaggio

No	N.º da peça	Preço	Unid.	Descrição
45	52135.002	$ 7.2	1	Coperchietto vano pompa
46	41640.021	$ 1.4	1	Guarnizione
47	32556.002	$ 36.3	1	Comando avviamento comprendente:
48	45027.030	-	1	—Leva comando avviamento completa di:
49	34720.002	$ 6.6	1	—Dado per vite
50	45025.029	$ 7.3	1	—Leva avviamento
51	64800.002	$ 7.6	1	— Vite fissaggio filo
52	34715.010	-	1	—Dado fissaggio leva
52	55525.010	-	1	—Rosetta elastica
53	47610.006	$ 10.8	2	—Molla richiamo leva
54	32556.001	-	2	—Coperchio supporto guaina
55	10085.003	$ 7.3	2	—Alberino avviamento
56	37000.016	$ 6.6	2	—Reticella filtrante
57	64605.017	$ 1.7	1	—Vite fissaggio guaina
58	45041.009	$ 34.8	1	Leva comando farfalle (carb. posteriore)
59	64330.003	$ 10.2	2	Valvola avviamento
60	47600.005	$ 2.2	2	Molla per valvola
61	12775.004	$ 5	2	Ritegno e guidamolla
62	10140.010	$ 3.6	2	Anello elastico
63	52140.004	$ 4	1	Piastrina ritegno molla
64	10410.016	$ 10.2	1	Asta comando pompa
65	47600.064	$ 8	1	Molla per stantuffo
66	58602.003	$ 10.8	1	Stantuffo pompa
67	47600.007	$ 2.6	2	Molla per vite miscela minimo
67A	47600.007	$ 2.6	1	Molla per vite reg. farfalle (carb. posteriore)
68	64750.011	$ 4.4	2	Vite registro miscela minimo
69	64590.002	$ 2.3	1	Vite registro farfalle (carb posteriore)
70	61015.002	$ 8.7	2	Vite ispezione fori progressione
71	41535.021	$ 8.5	2	Guarnizione getto pompa
72	41280.001	$ 7.6	2	Getto pompa
73	41565.009	-	2	Anello di tenuta
74	61015.008	$ 13	2	Tappo a vite
75	64290.001	$ 10.3	1	Valvola aspirazione e scarico
76	41205.101	$ 12.5	2	Getto avviamento
77	41030.005	$ 36.2	1	Galleggiante
78	52000.001	$ 2.8	1	Perno fulcro
79	58300.001	$ 1.4	2	Sfera per valvola
80	52730.001	$ 5.7	2	Premisfera
81	61015.006	$ 5.7	2	Vite ritegno premisfera
82	41535.015	-	1	Guarnizione valvola a spillo
83	64240.004	$ 8.7	1	Valvola a spillo
84	41530.031	-	1	Guarnizione per raccordo
86	41530.024	-	1	Guarnizione per raccordo
87	12715.008	$ 9.9	1	Tappo a vite per raccordo
88	37022.002	$ 6.4	1	Reticella filtrante
89	41530.024	-	1	Guarnizione tappo filtro
90	61002.010	$ 7.4	1	Tappo ispezione filtro

Os preços e a disponibilidade dos produtos estão sujeitos a alterações