# DFC 45 DFC

*Exploded view*



Les prix et la disponibilité des produits sont susceptibles de changer

# DFC 45 DFC

## *Liste des parties*

| No | Partie Non | Prix | Pces | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31716.116 | - | 1 | Coperchio carburatore comprendente |
| 2 | 64955.007 | $ 13.5 | 4 | - Vite prigioniera |
| 3 | 64005.032 | - | 2 | Valvola a farfalla avviamento |
| 4 | 64700.004 | $ 3.5 | 4 | Vite fissaggio coperchio pompa |
| 5 | 10020.219 | - | 1 | Alberino avviamento |
| 6 | 64525.003 | - | 4 | Vite fissaggio farfalle avviamento |
| 7 | 32486.038 | - | 1 | Coperchio pompa |
| 8 | 47407.027 | $ 13 | 1 | Membrana pompa |
| 9 | 47600.092 | - | 1 | Molla caricamento pompa |
| 10 | 41705.033 | $ 7.2 | 1 | Guarnizione coperchio carburatore |
| 11 | 52000.015 | $ 2.2 | 1 | Perno fulcro galleggiante |
| 12 | 31966.009 | - | 2 | Centratore |
| 13 | 64290.015 | - | 1 | Valvola mandata pompa |
| 14 | 41252.013 | $ 13 | 1 | Getto pompa |
| 15 | 41530.012 | - | 2 | Guarnizione getto pompa |
| 16 | 47610.033 | - | 1 | Molla ritorno leva a squadro |
| 17 | 47610.003 | $ 5.7 | 1 | Molla ritorno leva avviamento |
| 18 | 12775.010 | $ 10.1 | 1 | Boccola leva avviamento |
| 18-A | 12775.010 | $ 10.1 | 1 | Boccola leva a squadro |
| 19 | 32610.005 | $ 1.6 | 3 | Coppiglia per tlrantinT |
| 19*A | 32610.005 | $ 1.6 | 1 | Copiglia per perno fulcro leva sfiato |
| 20 | 61287.007 | - | 1 | Tirantino comando farfalla avviamento |
| 21 | 64700.012 | $ 3.2 | 1 | Vite fissaggio leva avviamento |
| 21-A | 64700.012 | $ 3.2 | 1 | Vite fissaggio leva a squadro |
| 22 | 45202.050 | - | 1 | Leva comando avviamento comprendente |
| 23 | 45202.049 | - | 1 | - Leva |
| 24 | 64615.004 | - | 1 | - Vite fissaggio filo |
| 25 | 45103.022 | - | 1 | Lova a squadro |
| 26 | 64625.007 | - | 1 | Vite registro farfalle |
| 27 | 58702.020 | - | 1 | Supporto guaina comprendente |
| 28 | 58700.024 | - | 1 | - Supporto |
| 29 | 52145.004 | - | 1 | - Piastrina |
| 30 | 64615.007 | - | 1 | - Vite fissaggio piastrina |
| 31 | 64700.012 | $ 3.2 | 1 | Vite fissaggio supporto guaina |
| 32 | 61280.071 | - | 1 | Tirantino comando minimo voloce |
| 33 | 47600.007 | $ 2.6 | 1 | Molla per vite registro farfalle |
| 34 | - | - | 1 | Corpo carburatore |
| 35 | 39152.010 | - | 1 | Flangia isolante |
| 36 | 47600.095 | $ 2.8 | 2 | Molla per vite registro miscela minimo |
| 37 | 64750.026 | - | 2 | Vite registro miscela minimo |
| 38 | 45034.061 | - | 1 | Leva comando valvola a farfalla |
| 39 | 50002.005 | $ 8.9 | 2 | Otturatore |
| 40 | 47600.027 | $ 5.7 | 2 | Molla per otturatore |
| 41 | 12775.042 | - | 1 | Boccola leva comando minimo veloce |
| 42 | 55530.002 | $ 3.5 | 1 | Rosetta ondulata |
| 43 | 45067.020 | - | 1 | Leva comando mimmo veloce |
| 44-A | 41565.010 | - | 2 | Guarnizione vite registro miscela min |
| 44 | 41565.010 | - | 1 | Guarnizione tlrantino minimo veloce |
| 45 | 47670.003 | $ 5.1 | 1 | Molletta per tirantino minimo veloce |
| 46 | 58202.019 | $ 66.8 | 1 | Settore dentato fẽsso |
| 47 | 55520.004 | $ 1.2 | 2 | Rosetta di sicurezza |
| 48 | 34710.003 | $ 1.2 | 2 | Dado di fissaggio |
| 49 | 64615.002 | - | 2 | Vite fissaggio settori dentati |
| 50 | 55525.001 | - | 2 | Rosetta elastica |
| 51 | 55510.046 | $ 2.5 | 2 | Rosetta piana |
| 52 | 58202.020 | $ 34.6 | 1 | Settore dentato registrabile |
| 53 | 12750.046 | - | 1 | Boccola per settore dentato |
| 54 | 45025.102 | - | 1 | Leva comando settore dentato |
| 55 | 64700.018 | - | 2 | Vite fissaggio zoccolo |
| 56 | 67016.005 | - | 1 | Zoccolo carburatore completo di |
| 57 | 47610.077 | - | 1 | - Molla ritorno alberino |
| 58 | 64520.027 | - | 4 | - Vite fissaggio valvole a farfalla |
| 59 | 10015.226 | - | 1 | - Alberino principale secondario |
| 60 | 64005.040 | - | 2 | - Valvola a farfalla |
| 61 | 10015.227 | - | 1 | - Alberino principale primario |
| 62 | 47600.027 | $ 5.7 | 2 | - Molla per boccola di tenuta |
| 63 | 12750.085 | $ 4.4 | 2 | - Boccola di tenuta |
| 64 | 64595.010 | - | 2 | Vite registro aria |
| 65 | 41565.008 | - | 1 | Guarnizione por scatola sgolfamento |
| 66 | 57804.040 | - | 1 | Dispositivo sgolfamento comprendente: |
| 67 | 61015.003 | - | 1 | - Tappo a vite |
| 68 | 64595.005 | $ 10.6 | 1 | - Vite registro membrana |
| 69 | 57804.039 | - | 1 | - Scatola sgolfamento |
| 70 | 47600.070 | - | 1 | - Molla per membrana |
| 71 | 47407.049 | - | 1 | - Membrana |
| 72 | 32384.019 | - | 1 | - Coperchio |
| 73 | 64700.004 | $ 3.5 | 3 | - Vite fissaggio coperchio |
| 74 | 64700.021 | $ 7.8 | 2 | Vite fissaggio scatola sgolfamento |
| 75 | 52570.006 | $ 7.4 | 2 | Portagetto mimmo |
| 76 | 41565.002 | - | 2 | Guarnizione per portagetto minimo |
| 77 | 41160.003 | $ 3.5 | 2 | Getto minimo |
| 78 | 52135.019 | - | 1 | Piastrina riparapolvere |
| 79 | 41120.001 | $ 4.9 | 2 | Getto principale |
| 80 | 61440.153 | - | 2 | Tubetto emulsionatore |
| 81 | 41360.001 | $ 3.5 | 2 | Getto aria di freno |
| 82 | 64240.008 | - | 1 | Valvola a spillo |
| 83 | 41535.015 | - | 1 | Guarnizione per valvola a spillo |
| 84 | 61002.018 | $ 13 | 1 | Tappo Ispezione filtro |
| 85 | 41015.014 | - | 1 | Galleggiante |
| 86 | 52135.010 | $ 3.5 | 2 | Piastrina riparapolvere |
| 87 | 61070.002 | $ 3.5 | 2 | Tappo chiusura feritoie |
| 88 | 61280.073 | - | 1 | Tirantino comando sgolfamento |
| 89 | 55510.080 | - | 1 | Rosetta per tirantino |
| 90 | 34715.006 | - | 1 | Dado di fissaggio |
| 91 | 55530.008 | $ 4.2 | 1 | Rosetta ondulata |
| 92 | 45129.010 | - | 1 | Leva comando sgolfamento |
| 93 | 37022.002 | $ 6.4 | 1 | Elemento filtrante |
| 94 | 64700.005 | - | 6 | Vite fissaggio coperchio carburatore |
| 95 | 61065.006 | - | 1 | Tappo sfiato vaschetta |
| 96 | 52010.092 | - | 1 | Perno fulcro leva comando sfiato |
| 97 | 55530.006 | - | 1 | Rosetta elastica per perno |
| 98 | 45145.002 | - | 1 | Leva comando sfiato vaschetta |
| 99 | 47610.046 | - | 1 | Molla per leva comando sfiato |

https://www.carbparts.eu

Les prix et la disponibilité des produits sont susceptibles de changer