DGAR 38 DGAR 3

Exploded view



Los precios y la disponibilidad de los productos están sujetos a cambios

DGAR 38 DGAR 3

Lista de partes

No	Parte No	Precio	Pzas.	Descripción
1	31716.316	-	1	Couvercle carburateur complet de:
2	64960.004	$ 5.1	4	- Goulon
3	64700.001	-	6	Vis fixation couvercle carburateur
4	41705.040	$ 4.4	1	Joint couvercle carburateur
5	64010.040	-	2	Volet de starter ,
6	64525.003	-	4	VI» fixation volet de starter
7	10020.227	-	1	Axe de volet starter
8	10140.501	-	1	Rondelle élastique
9	52135.019	-	1	Plaquette cachepoussiere
10	61070.002	$ 3.5	1	Obturateur cache-oosslčre
11	37022.003	$ 6	1	Tamis de filtre
12	61002.018	$ 13	1	Bouchon inspection filtre
13	83102.070	-	1	Joint soupape ŕ pointeau
14	55510.038	-	3	Rondelle
15	64700.007	-	3	Vis fixation dispositif pleine puissance
16	79516.250	$ 14.5	1	Soupape ŕ pointeau
17	41030.019	$ 52.8	1	Flotteur
18	64235.016	$ 21.8	1	Soupape pleine puissance
19	64900.001	$ 13	1	Vis d´inspection décharge pompe
20	73801.152	$ 6.6	1	Gicleur principal secondaire
20	73801.152	$ 6.6	1	Gicleur principal primaire
21	52130.011	$ 6.6	1	Plaquette support axe secondaire
22	55510.081	$ 2.3	1	Rondelle
23	55525.001	-	1	Rondelle élastique
24	34705.001	-	1	Ecrou
25	47407.048	$ 8.9	1	Membrane pompe
26	12750.085	$ 4.4	4	Bague d´étancheité
27	47600.027	$ 5.7	4	Ressort
28	10015.286	-	1	Axe principal primaire
29	64005.015	-	2	Papillon
30	64520.027	-	4	Vis fixation papillons
31	12765.047	-	1	Bague d´écartement
32	64700.006	-	4	Vis fixation couvercle pompe
33	32486.064	-	1	Couvercle pompe
34	47600.107	$ 10.8	1	Ressort de pompe
35	74403.055	$ 4.6	1	Gicleur ralenti secondaire
35	74403.055	$ 4.6	1	Gicleur ralenti primaire
36	41565.002	-	2	Joint
37	52570.006	$ 7.4	2	Porte-gicleur de ralenti
38	45034.099	-	1	Levier pour tirant commande starter
39	47610.080	$ 13.4	1	Ressort pour came ralenti accéléré
40	58000.018	$ 13.4	1	Cuvette porte-ressort
41	55555.029	$ 8.8	1	Rondelle
42	64700.008	-	3	Vis fixation dispositif starter
43	10085.055	-	1	Axe starter
44	41640.052	$ 3.5	1	Joint d´étanchéité chaleur
45	64615.005	-	3	Vis pour collier boite thermostatique
46	41530.002	$ 2	1	Joint
47	64615.001	-	1	Vis fixation couvercle d'eau
48	32446.002	-	1	Couvercle circulation d'eau complet de
49	32444.004	-	1	- Couvercle d'eau
50	10525.003	-	1	- Raccord purge d'eau
51	41555.001	-	1	Joint d´étancheité eau réchauffage
52	52135.006	$ 6.6	1	Collier blocage boitier

No	Parte No	Precio	Pzas.	Descripción
53	57804.168	-	1	Bottier avec spirale thermostatique
54	52130.012	$ 8.8	1	Plaquette pour support d'axe
55	57804.208	-	1	Boitier dispositif starter
56	47407.151	-	1	Membrane starter
57	47600.149	-	1	Ressort pour membrane
58	32384.045	-	1	Couvercle pour membrane
59	64560.004	-	3	Vis fixation couvercle membrane
60	61075.011	-	1	Bouchon couvercle membrane
61	64595.022	-	1	Vis réglage membrane
62	55510.003	$ 11.1	1	Rondelle
63	45041.163	-	1	Levier libre ralenti accéléré complet de:
64	-	-	1	- Levier
65	34700.002	-	1	- Ecrou
66	64595.006	-	1	- Vis -
67	41565.008	-	1	Joint pour dispositif starter
68	55525.003	-	1	Rondelle élastique
69	34715.016	-	1	Ecrou
70	14945.015	-	1	Capuchon pour vl9 réglage ralenti en dérivation
71	64625.017	$ 10.2	1	Vis réglage papillon
72	47600.007	$ 2.6	1	Ressort
73	52130.010	$ 5.7	3	Plaquette support axes
74	55530.005	$ 6.4	1	Rondelle
75	12765.042	$ 11.1	1	Bague pour levier libre
76	64700.014	$ 1.1	1	Vis pivot levier libre
77	32610.005	$ 1.6	1	Goupille
78	61280.131	-	1	Tirant commande ralenti accéléré
79	45046.023	-	1	Levier commande secteur denté et ralenti accéléré
80	12750.092	$ 12.6	1	Bague
81	45048.064	-	1	Levier commande papillons
82	34715.014	$ 1.2	1	Ecrou
83	55525.004	-	1	Rondelle élastique
84	55555.003	$ 2.3	2	Rondelle
85	64615.002	-	1	Vis fixation secteur denté
86	55535.001	-	1	Rondelle
87	55510.007	-	1	Rondelle
88	58202.024	$ 25.8	1	Secteur denté primaire
89	10015.251	-	1	Axe principal secondaire
90	47610.089	-	1	Ressort de rappel axe
91	-	-	1	Corps carburateur
92	41565.010	-	2	Joint
93	64750.051	$ 14	2	Vis réglage mélange ralenti
94	41565.001	-	1	Joint
95	64750.062	-	1	Vis réglage mélange ralenti en dérivation
96	41530.013	-	1	Joint de soupape pleine puissance
97	61440.223	$ 12.9	2	Tube émulseur
98	52000.015	$ 2.2	1	Pivot flotteur
99	57804.097	$ 71.3	1	Dispositif pleine puissance
100	77201.155	$ 3.9	1	Gicleur d´air de freinage primaire
100	77201.155	$ 3.9	1	Gicleur d´air de freinage secondaire
101	64290.019	-	1	Soupape refoulement pompe
102	41530.012	-	2	Joint
103	76212.060	$ 16.8	1	Gicleur de pompe
104	70913.350	-	2	Centreur
105	45041.161	-	1	Levier commande boite automatique

https://www.carbparts.eu

Los precios y la disponibilidad de los productos están sujetos a cambios