# DGS 30 DGS 150

*Exploded view*



I prezzi e la disponibilità dei prodotti sono soggetti a modifiche

# DGS 30 DGS 150

## *Elenco delle parti*

| No | Numero di parte | Prezzo | Pz | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31716.267 | - | 1 | Couvercle carburateur |
| 2 | 64525.003 | - | 2 | Vis de fixation volât de starter |
| 3 | 64010.031 | - | 1 | Volet de starter |
| 4 | 64700.005 | - | 5 | Vis de fixation couvercle carburateur |
| 5 | 64595.005 | $ 10.6 | 1 | Vis de réglage levier commande appauvrisses |
| 6 | 37022.004 | $ 12.2 | 1 | Tamis de filtre |
| 7 | 61002.019 | - | 1 | Bouchon d´inspection filtre |
| 8 | 10015.260 | - | 1 | Axe de volet staner |
| 9 | 41015.011 | - | 1 | Flotteur |
| 10 | 52000.010 | $ 2.2 | 1 | Pivot flotteur |
| 11 | 83102.070 | - | 1 | Joint pour soupape ŕ pointeau |
| 12 | 79507.150 | $ 25.5 | 1 | Soupape ŕ pointeau |
| 13 | 71119.450 | - | 2 | Centreur |
| 14 | 77201.185 | $ 3.9 | 1 | Gicleur air de freinage primaire |
| 14 | 77201.190 | $ 3.9 | 1 | Gicleur air de freinage secondaire |
| 15 | 61440.365 | $ 33.5 | 1 | Tube émulseur secondaire |
| 16 | 73801.100 | $ 4.9 | 1 | Gicleur principal primaire |
| 16 | 73801.100 | $ 4.9 | 1 | Gicleur principal secondaire |
| 17 | 74409.045 | $ 5.6 | 1 | Gicleur ralenti primaire |
| 18 | 41565.019 | - | 1 | Joint pour porte-gicleur |
| 19 | 32610.005 | $ 1.6 | 2 | Goupille pour tirant |
| 20 | 52570.009 | $ 15.7 | 1 | Porte-gicleur ralenti primaire |
| 21 | 61440.343 | - | 1 | tube émulseur primaire |
| 22 | 55510.002 | $ 1.7 | 1 | Rondelle d´écartemenî |
| 23 | 55525.001 | - | 1 | Rondelle élastique |
| 24 | 34705.001 | - | 2 | Ecrou |
| 25 | 64005.004 | $ 16.9 | 2 | Papillon |
| 26 | 10015.501 | - | 1 | Axe primaire |
| 26 | 10016.478 | - | 1 | Axe primaire • côte réparation |
| 27 | 64520.023 | - | 4 | Vis de fixation papillon |
| 28 | 61287.014 | - | 1 | Tirant de commande volet de starter |
| 29 | 52135.010 | $ 3.5 | 1 | Plaquette cache-poussičre |
| 30 | 61070.002 | $ 3.5 | 1 | Bouchon cache-poussičre |
| 31 | 74403.045 | $ 4.6 | 1 | Gicleur ralenti secondaire |
| 32 | 52570.006 | $ 7.4 | 1 | Porte-gicleur ralenti secondaire |
| 33 | 41565.002 | - | 1 | Joint de porte-gicleur ralenti secondaire |
| 34 | 41565.001 | - | 1 | Joint pour gicleur de pompe |
| 35 | 76407.050 | $ 16.8 | 1 | Gicleur de pompe |
| 36 | 52135.019 | - | 1 | Plaquette cache-poussiére |
| 37 | 47600.107 | $ 10.8 | 1 | Ressort de pompe |
| 38 | 64700.006 | - | 4 | Vis de fixation couvercle pompe |
| 39 | 32486.050 | - | 1 | Couvercle de pompe |
| 40 | 47407.051 | - | 1 | Membrane de pompe |
| 41 | 64700.012 | $ 3.2 | 2 | Vis de fixation |
| 42 | 57804.152 | - | 1 | Boite dispositif appauvrisses |
| 43 | 61400.019 | - | 1 | Tube de raccord |
| 44 | 64750.052 | - | 1 | Vis de réglage mélangé ralenti |
| 45 | 41565.010 | - | 2 | Joint |
| 46 | - | - | 1 | Bouchon pour vis ralenti inviolable |
| 47 | - | - | 1 | Corps carburateur |
| 48 | 47610.056 | $ 5.7 | 2 | Ressort |
| 49 | 45096.031 | - | 1 | Levier commande starter complet de: |
| 52 | 55510.002 | $ 1.7 | 1 | Rondelle d'écartement |
| 53 | 55510.056 | $ 1.7 | 1 | Rondelle pour tirant |
| 54 | 61280.099 | - | 1 | Tirant de ralenti accéléré |
| 55 | 55555.016 | $ 2.3 | 2 | Rondelle d´écartement |
| 56 | 45131.006 | - | 1 | Levier commande papillon |
| 57 | 12775.027 | $ 10.2 | 1 | Bague pour levier ralenti accéléré |
| 58 | 55530.002 | $ 3.5 | 1 | Rondelle de friction |
| 59 | 47670.001 | - | 1 | Ressori pour tirant |
| 60 | 55520.002 | $ 1.2 | 1 | Rondelle de sűreté |
| 61 | 34715.014 | $ 1.2 | 1 | Ecrou pour axe primaire |
| 62 | 61280.101 | - | 1 | Tirant commande axe secondaire |
| 63 | 10015.527 | - | 1 | Axe secondaire |
| 63 | 10016.496 | - | 1 | Axe secondaire - côte réparation |
| 64 | 47610.076 | $ 6.4 | 1 | Ressort pour axe secondaire |
| 65 | 54605.017 | - | 1 | Vis serre-gaine |
| 66 | 47600.007 | $ 2.6 | 1 | Ressort pour vis réglage papillon primaire |
| 67 | 64625.017 | $ 10.2 | 2 | Vis de réglage papillons i |
| 68 | 41705.045 | - | 1 | Joint pour couvercle carburateur |
| 69 | 45067.034 | - | 1 | Levier commande ralenti accéléré |



I prezzi e la disponibilità dei prodotti sono soggetti a modifiche