# DICA 30 DICA 1

*Exploded view*



価格および在庫状況は変更されることがあります。

# DICA 30 DICA 1

## *部品リスト*

| No | 部品番号 | 価格 | 個数 | 商品説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31716.112 | - | 1 | Coperchio carburatore comprendente |
| 2 | 64955.001 | - | 3 | - Vite prigioniera |
| 3 | 64700.005 | - | 5 | Vite fissaggio coperchio carburatore |
| 4 | 64005.003 | $ 13.2 | 1 | Valvola a farfalla avviamento |
| 5 | 37022.002 | $ 6.4 | 1 | Elemento filtrante |
| 6 | 64570.007 | $ 2.7 | 2 | Vite fissaggio farfalla avviamento |
| 7 | 32610.005 | $ 1.6 | 5 | Copiglia per tirantini |
| 8 | 10015.204 | - | 1 | Alberino avviamento |
| 9 | 61280.009 | $ 20.2 | 1 | Tirantino comando farfalla avviamento |
| 10 | 61002.018 | $ 13 | 1 | Tappo Ispezione filtro |
| 11 | 41360.001 | $ 3.4 | 1 | Getto aria di freno primario ¦ |
| 11 | 41360.001 | $ 3.4 | 1 | Getto aria di freno secondario |
| 12 | 61440.321 | $ 16.5 | 2 | Tubetto emulsionatore |
| 13 | 64900.001 | $ 13 | 1 | Vite chiusura vano scarico pampa |
| 14 | 41015.011 | - | 1 | Galleggiante |
| 15 | 52000.010 | $ 2.2 | 1 | Perno fulcro galleggiante |
| 16 | 58570.009 | - | 1 | Staffa fissaggio tubazione |
| 17 | 64700.013 | - | 1 | Vite fissaggio staffa |
| 18 | 61400.014 | - | 1 | Tubazione collegamento capsula |
| 19 | 41120.006 | - | 1 | Getto principale primario |
| 19 | 41120.006 | - | 1 | Getto principale secondario |
| 20 | 52590.002 | - | 2 | Portagetto principale |
| 21 | 55510.002 | $ 1.7 | 1 | Rosetta piana |
| 22 | 55525.001 | - | 1 | Rosetta elastica |
| 23 | 34705.001 | - | 1 | Dado dĕ fissaggio |
| 24 | 10015.491 | - | 1 | Alberino primario |
| 24 | 10016.469 | - | 1 | Alberino primario maggiorato |
| 25 | 47600.107 | $ 10.8 | 1 | Molla caricamento pompa |
| 26 | 64520.023 | - | 4 | Vite fissaggio valvola farfalla |
| 27 | 47407.014 | $ 29.4 | 1 | Membrana pompa |
| 28 | 64005.004 | $ 16.9 | 2 | Valvola a farfalla |
| 29 | 64700.004 | $ 3.5 | 4 | Vite fissaggio coperchio pompa |
| 30 | 32486.006 | - | 1 | Coperchio pompa |
| 31 | 64700.006 | - | 2 | Vite fissaggio capsula sgolfamento |
| 32 | 31800.015 | - | 1 | Capsula sgolfamento |
| 33 | 55510.038 | - | 2 | Rosetta per capsula sgolfamento |
| 34 | 41565.008 | - | 1 | Guarnizione capsula sgolfamonto |
| 35A | 41160.003 | $ 3.4 | 1 | Getto del minimo secondario |
| 35 | 41160.003 | $ 3.4 | 1 | Getto del minimo primario |
| 36 | 41565.002 | - | 2 | Guarnizione per portagetto minimo |
| 37 | 52570.006 | $ 7.4 | 2 | Portagetto del minimo |
| 38 | 64755.008 | $ 25.9 | 1 | Vite registro miscela minimo |
| 39 | 41565.010 | - | 1 | Guarnizione vite miscela minimo |
| 40 | 47600.095 | $ 2.8 | 1 | Mollo por vite registro miscela minimo |
| 41 | - | - | 1 | Corpo carburatore |
| 42 | 64955.102 | - | 2 | Vite prigioniera |

| No | 部品番号 | 価格 | 個数 | 商品説明 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 64595.005 | $ 10.6 | 1 | Vite registro farfalla secondaria |
| 44 | 47610.039 | $ 4.5 | 1 | Molla ritorno alberino primario |
| 45 | 61280.010 | - | 1 | Tirantlno comando minimo veloce |
| 46 | 45136.005 | - | 1 | Leva di arresto |
| 47 | 55555.016 | $ 2.3 | 2 | Rosetta di rasamento |
| 48 | 47670.002 | $ 5.7 | 2 | Molla per tlrantlnl |
| 49 | 45032.001 | - | 1 | Leva allentata minimo veloce • |
| 50 | 45069.004 | $ 30.2 | 1 | Leva allentata comando alberino second |
| 51 | 55510.061 | $ 2.5 | 1 | Rosetta distanziale |
| 52 | 55520.002 | $ 1.1 | 1 | Rosetta di sicurezza |
| 53 | 34715.014 | $ 1.1 | 1 | Dado di fissaggio |
| 54 | 45034.024 | - | 1 | Leva comando farfalle completa di |
| 55 | 45034.025 | $ 30.2 | 1 | - Leva di comando |
| 56 | 47600.007 | $ 2.6 | 1 | - Molla |
| 57 | 64590.004 | $ 5.5 | 1 | - Vite registro andatura minimo |
| 58 | 47605.011 | - | 1 | Molla ritorno leva allentata |
| 59 | 12775.006 | $ 17.9 | 1 | Boccola per leva allentata |
| 60 | 55530.002 | $ 3.5 | 1 | Rosetta di frizione per leva allentata |
| 61 | 55510.002 | $ 1.7 | 1 | Rosetta di rasamento |
| 62 | 64700.012 | $ 3.2 | 1 | Vite fissaggio leva comando avviamento |
| 63 | 45200.044 | - | 1 | Lova comando avviamento |
| 64 | 47610.056 | $ 5.7 | 1 | Molla ritorno leva comando avviamento |
| 65 | 47605.008 | - | 1 | Molla regolazione farfalla avviamento |
| 66 | 55510.034 | - | 1 | Rosetta di rasamento per leva |
| 67 | 45034.091 | - | 1 | Leva comando alberino avviamento |
| 68 | 10016.470 | - | 1 | Alberino secondarlo maggiorato |
| 68 | 10015.490 | - | 1 | Alberino secondarlo |
| 69 | 45096.024 | - | 1 | Leva comando avviamento comprendente |
| 70 | 45096.023 | - | 1 | - Leva |
| 71 | 64615.004 | - | 1 | - Vite ferma filo |
| 72 | 12775.010 | $ 10.1 | 1 | Boccola per leva comando avviamento |
| 73 | 64700.012 | $ 3.2 | 1 | Vite fulcro leva comando avviamento |
| 74 | 41530.012 | - | 2 | Guarnizione per getto pompa |
| 75 | 41252.019 | - | 1 | Getto pompa |
| 76 | 64290.015 | - | 1 | Valvola mandata pompa |
| 77 | 61280.003 | - | 1 | Tlrantino comando avviamento |
| 78 | 41640.025 | - | 1 | Guarnizione per capsula ammortizzatore |
| 79 | 64700.002 | - | 2 | Vite fissaggio capsula ammortizzatore |
| 80 | 31800.019 | - | 1 | Capsula ammortizzatore |
| 81 | 64240.008 | - | 1 | Valvola a spillo |
| 82 | 41535.015 | - | 1 | Guarnizione per valvola a spillo |
| 83 | 41705.004 | - | 1 | Guarnizione per coperchio carburatore |
| 84 | 61070.002 | $ 3.4 | 1 | Tappo riparapolvere |
| 85 | 52135.010 | $ 3.4 | 1 | Piastrina riparapolvere |
| 86 | 31966.014 | - | 2 | Centratore |

https://www.carbparts.eu

価格および在庫状況は変更されることがあります。