
WEBER 22 IM

Exploded view



https://www.carbparts.eu

I prezzi e la disponibilità dei prodotti sono soggetti a modifiche

WEBER 22 IM

Elenco delle parti

No	Numero di parte	Prezzo	Pz	Descrizione
1	31706.002	-	1	Carburetor top cover
2	37020.005	$ 5.9	1	Fuel Filter Element
3	41530.024	-	1	Fuel Filter Gasket
4	61002.011	-	1	Fuel Filter Cover
5	41700.009	-	1	Carburettor Cover Gasket
6	41360.001	$ 3.4	1	Air bleed jet
7	12775.005	-	1	Spring Guide
8	10140.010	$ 3.6	1	Clip
9	41205.102	$ 13.3	1	Starter Jet
10	47600.086	$ 2.2	1	Starter Valve Spring
11	61440.166	$ 16.3	1	Emulsion tube
12	64330.005	-	1	Starter Valve
13	41540.001	$ 2	1	Gasket
14	41120.001	$ 4.3	1	Main jet
15	52590.001	$ 9.5	1	Jet Holder
16	64755 006	-	1	Idle Mixture Screw
17	47600.084	$ 6	1	— Spring
17A	47600.084	$ 6	1	— Spring
18	64625.002	$ 4.2	1	Throtle Stop Screw
19	41160.001	$ 7.3	1	Idle jet
20	41555.004	-	1	Pump Jet Cover O ring
21	52570.005	$ 9.4	1	Idle Jet Holder
22	34705.001	-	1	Nut
23	55525.001	-	1	Spring Washer
24	45032.068	-	1	Throttle Valve Control Lever
25	-	-	1	Carburetor Body

No	Numero di parte	Prezzo	Pz	Descrizione
26	12775.026	$ 3.4	1	Filter Locating Ring
27	10016.205	-	1	Oversized Throttle Shaft
27	10015.210	-	1	Throttle shaft
28	64005.002	-	1	Throttle Valve
29	64570.007	$ 2.7	2	Throttle Plate Screw
30	47610.004	$ 5.7	1	— Lever return spring
31	55525.010	-	2	— Spring washer
32	64700.006	-	2	Pump Cover Screw
33	32536.007	-	1	Cold start unit including:
33	34715.010	-	1	— Lever fixing nut
34	45027.017	$ 19	1	— Cold Start Lever Assembly
35	64800.002	$ 7.6	1	— Screw securing wire
36	45025.003	$ 10.4	1	— Throttle Lever
37	34720.002	$ 6.7	1	— Cold Start Nut
38	34715.010	-	1	— Choke lever nut
39	47610.004	$ 5.7	1	— Lever return spring
40	64605.017	$ 1.7	1	— Choke Cable Clamp
41	32534.006	-	1	— Choke Housing
42	37000.015	-	1	— Reticella filtrante aria avviamento
43	10085.002	-	1	— Starting shaft
44	52000.010	$ 2.1	1	Float Fulcrum Pin
45	41015.002	-	1	Float
46	64240.001	-	1	Float valve
47	41535.015	-	1	Needle valve gasket
48	64700.005	-	4	Top Cover Fixing Screw