
# WEBER 34 IBP

*Exploded view*





https://www.carbparts.eu

Ceny i dostępność produktów mogą ulec zmianie

# WEBER 34 IBP

## *Lista części*

| No | Część nr | Cena | Szt. | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31706.092 | - | 1 | Carburetor top cover |
| 2 | 64010.021 | - | 1 | Choke throttle valve |
| 3 | 64525.003 | - | 2 | Choke plate fixing screw |
| 4 | 64700.005 | - | 5 | Top Cover Fixing Screw |
| 5 | 37022.004 | $ 10.5 | 1 | Filter element |
| 6 | 61002.019 | - | 1 | Fuel Filter Cover |
| 7 | 52000.010 | $ 2.2 | 1 | Float Fulcrum Pin |
| 8 | 41015.019 | $ 64 | 1 | Float |
| 9 | 61287.061 | - | 1 | Choke rod |
| 10 | 73801.145 | $ 4 | 1 | Main Jet |
| 11 | | - | 1 | Carburettor body |
| 12 | 39152.022 | - | 1 | Base Spacer Heat Gasket |
| 13 | 47610.056 | $ 5.8 | 1 | Spring |
| 14 | 55510.002 | $ 1.7 | 1 | Spring Washer |
| 15 | 64700.012 | $ 3.3 | 1 | Lever Fixing Screw |
| 16 | 45202.169 | - | 1 | Choke Lever |
| 17 | 64615.004 | - | 1 | - Screw securing wire |
| 18 | 67006.070 | - | 1 | Carburettor shaft base. including: |
| 19 | 58702.051 | - | 1 | — Sheat Support |
| 20 | 64700.012 | $ 3.3 | 1 | Lever Fixing Screw |
| 21 | 55525.003 | - | 1 | — Rosetta elastica per vite comando acceler. |
| 22 | 64880.013 | - | 1 | — Vite lissaggio supporlo com acceleratore |
| 23 | 34715.014 | $ 1.2 | 1 | Throttle Spindle Nut |
| 24 | 55525.004 | - | 1 | — Rosetta elastica per dado alberino princip. |
| 25 | 55525.003 | - | 1 | — Rosetta per dado alberino principale |
| 26 | 45046.071 | - | 1 | — Throttle lever |
| 27 | 47610.157 | - | 1 | — Molla richiamo leva comando farfalla |
| 28 | 45041.212 | - | 1 | — Leva di comando completa dii |
| 29 | 47600.007 | $ 2.7 | 1 | Idle Mixture Screw Spring |
| 30 | 64625.006 | - | 1 | — — Vite registro farfalla |
| 31 | 34715.006 | - | 1 | — Cold Start Nut |
| 32 | 64595.009 | - | 1 | — Screw |
| 33 | 47610156 | - | 1 | — Molla richiamo leva comando farfalla |
| 34 | 55555.016 | $ 2.3 | 1 | Shaft Spacer |

| No | Część nr | Cena | Szt. | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 41575.010 | $ 6.2 | 1 | Bushing |
| 36 | 55510.087 | - | 1 | — Rosetta ritegno piastrina supporto alberino |
| 37 | 52130.010 | $ 4.9 | 2 | — Piastrina supporto alberino |
| 38 | 10015.534 | - | 1 | — Alberino principale |
| 39 | 64520.023 | - | 2 | Throttle Plate Screw |
| 40 | 64005.007 | - | 1 | — Throttle valve |
| 41 | 55510.087 | - | 1 | — Rosetta ritegno piastrina supporto alberino |
| 42 | 41575.010 | $ 6.2 | 1 | Bushing |
| 43 | 84750.074 | - | 1 | — Vite registro miscela minimo |
| 44 | 41565.010 | - | 1 | Idle Mixture Screw O Ring |
| 45 | 61075.014 | - | 1 | Idle mixture tamper proof plug |
| 46 | 64700.010 | - | 1 | Fixing Screw |
| 47 | 64565.002 | - | 4 | Pump Cover Screw |
| 48 | 32486.066 | - | 1 | Accelerator Pump Cover |
| 49 | 12800.166 | $ 10.4 | 1 | Boccola per bramino comando pompa |
| 50 | 34710.009 | - | 1 | Fixing nut |
| 51 | 41600.138 | - | 1 | Pump rod spring |
| 52 | 55510.019 | $ 1.4 | 1 | Spring Washer |
| 53 | 61285.032 | - | 1 | Pump Rod |
| 54 | 47407.045 | - | 1 | Pump diaphragm |
| 55 | 47600.107 | $ 9.4 | 1 | Pump Spring |
| 56 | 41565.601 | - | 1 | O-Ring For Idle Jet Holder |
| 57 | 74408.045 | $ 8.9 | 1 | Idle Jet |
| 58 | 52570.011 | $ 10.5 | 1 | Idle Jet Holder |
| 59 | 41545.001 | - | 1 | Pump Jet Gasket |
| 60 | 76413.050 | - | 1 | Getto pompe |
| 61 | 70515.450 | - | 1 | Auxiliary Venturi |
| 62 | 77201.190 | $ 3.2 | 1 | Getto aria di treno |
| 63 | 61446.229 | - | 1 | Emulsion Tube |
| 64 | 79701.000 | $ 11.4 | 1 | Back bleed valve |
| 65 | 79607.150 | - | 1 | Float valve |
| 66 | 83102.070 | - | 1 | Needle valve gasket |
| 67 | 10015.288 | - | 1 | Alberino avvlamento |
| 68 | 41700.006 | - | 1 | Carburettor Cover Gasket |

https://www.carbparts.eu

Ceny i dostępność produktów mogą ulec zmianie