
WEBER 38 DCN

Exploded view



https://www.carbparts.eu

Preise und Produktverfügbarkeit können sich ändern

WEBER 38 DCN

Liste der Teile

No	Teil Nr.	Preis	Stück	Beschreibung
1	31716.014	-	1	Carburetor Top Cover
2	64955.009	$ 5	2	Stud
3	34705.001	-	2	Nut
3a	34705.001	-	4	Nut
4b	55525.001	-	1	Spring Washer
4a	55525.001	-	4	Spring Washer
4	55525.001	-	2	Spring Washer
5	55510.034	-	2	Carburetor Washer
5a	55510.034	-	4	Carburetor Washer
6	37012.005	$ 19.1	1	Jet Cover
7	41705.006	-	1	Top Cover Gasket
8	41530.049	-	1	Gasket
9	79406.175	-	1	Needle & Seat
10	52580.001	$ 7.3	2	Emulsion Tube Hilder
11	77401	$ 5	2	Air Corrector Jet
12	61450.166	$ 10.6	2	Emulsion Tube
13	73401	$ 4.2	2	Main Jet
14	64970.001	-	1	Stud
15	41165.251	-	2	Idle Jet
16	77903	-	2	Idle Jet Holder
17	10410.008	-	1	Pump Rod
18	58000.005	-	1	Collar
19	47600.034	$ 7.3	1	Spring
20	58602.007	-	1	Plunger 38 DCN 1
20	58602.001	-	1	Plunger 38 DCN
21	64290.002	-	1	Valve
22	12750.051	-	1	38 DCN
22	12750.050	-	1	38 DCN 1
23	41015.003	-	1	Float
24	47605.009	$ 2.5	1	Throttle Return Spring
25	10020.401	$ 9.2	1	Throttle Shaft
26	64005.050	-	2	Butter Fly

No	Teil Nr.	Preis	Stück	Beschreibung
27	64570.009	-	4	Throttle Plate Screw
28	41540.016	-	1	Gasket
29	64900.003	-	1	Float Pin
30	Not Serviced	-	1	Carburetor Body
31	41535.008	-	1	Washer
32	61002.006	$ 4.6	1	Plug
33	34715.015	-	1	Fixing Nut
34	55520.001	$ 1.6	1	Shaft Lock Tab
35	45032.032	$ 15.8	1	Lever
36	64750.001	$ 4	2	Idle Mixture Screw
37a	47600.007	$ 2.4	1	Spring
37	47600.007	$ 2.4	2	Spring
38	12785.004	-	1	Sleeve
39	64590.003	$ 6.5	1	Screw
40	61015.001	$ 7.9	2	Plug
41	64955.029	-	3	Stud
42	34914.003	-	2	Main Venturi (Choke)
43	41540.014	$ 2.7	2	Pump Jet Gasket
44	41260.002	-	1	Pump Jet 35 DCN
44a	41252.010	-	1	Pump Jet 38 DCN 1
45	64290.005	$ 31.7	1	Valve
46	31876.005	-	2	Auxiliary Venturi
47	52754.005	-	2	Auxiliary Venturi Extension
48	41530.004	-	2	Gasket
49	10602.001	-	1	Fuel Banjo Bolt
50	37022.001	$ 22.1	1	Fuel Filter
51	10354.006	$ 20.6	1	Fuel Union
52	41530.001	$ 1.9	1	Gasket
53	34750.001	-	1	Banjo Cap Nut
54	52840.010	-	2	Air Horn
55	52150.010	$ 4.9	1	Air Horn Tab
56	64535.001	$ 12.5	1	Air horn Tab screw

https://www.carbparts.eu

Preise und Produktverfügbarkeit können sich ändern