
# WEBER 40 DCNL

*Exploded view*



# WEBER 40 DCNL

## *Κατάλογος εξαρτημάτων*

| No | Αριθμός εξαρτήματος | Τιμή | Τεμάχια | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31716.047 | - | 1 | Carburetor Top |
| 2 | 64955.104 | - | 2 | Stud |
| 4 | 34725.004 | - | 2 | Nut |
| 5 | 64955.009 | $ 5.3 | 4 | Stud |
| 8 | 34725.003 | - | 4 | Nut |
| 10 | 34725.004 | - | 1 | Nut |
| 11 | 52150.013 | $ 1.4 | 4 | Air Horn Tab |
| 12 | 34725.003 | - | 4 | Nut |
| 13 | 52840.015 | - | 2 | Air Horn |
| 15 | 41705.018 | - | 1 | Top Cover Gasket |
| 16 | 52580.001 | $ 7.2 | 2 | Emulsion Tube Holder |
| 17 | 77401 | $ 5 | 2 | Air Corrector Jet |
| 18 | 10410.017 | - | 1 | Pump Rod |
| 19 | 64290.005 | $ 35.9 | 2 | Pump Demand Valve |
| 20 | 61450 | $ 12.6 | 2 | Emulsion Tube |
| 21 | 52140.007 | $ 7.2 | 1 | Pump Spring Retainer |
| 22 | 64955.109 | - | 2 | Stud |
| 23 | 77903 | $ 8.6 | 2 | Jet Holder |
| 24 | 47600.103 | $ 2.5 | 1 | Spring |
| 25 | 41540.014 | $ 2.8 | 4 | Pump Jet Gasket |
| 26 | 73401 | $ 4.2 | 2 | Main Jet |
| 27 | 41165.252 | - | 2 | Idle Jet |
| 28 | 41252.009 | - | 2 | Pump Jet |
| 29 | 58602.004 | - | 1 | Plunger |
| 30 | 79701 | $ 10.5 | 1 | Exhaust Valve |
| 31 | 10005.438 | $ 38.2 | 1 | Throttle Shaft |
| 32 | 64005.059 | $ 13.8 | 2 | Throttle Plate |
| 33 | 64520.027 | - | 4 | Throttle Plate Screw |
| 34 | 32650.003 | $ 2.3 | 2 | Sealed Bearing |
| 35 | 41570.001 | $ 1.2 | 2 | Leather Seal |
| 36 | 47600.063 | $ 2.3 | 2 | Spring |
| 37 | 58000.007 | $ 3.3 | 2 | Retaining Cover |
| 38 | 45034.053 | - | 1 | Lever |
| 39 | 55520.004 | $ 1.2 | 2 | Shaft Lock Tab |
| 40 | 34710.003 | $ 1.2 | 2 | Throttle Spindle Nut |
| 41a | 47600.007 | $ 2.7 | 2 | Spring |
| 41 | 47600.007 | $ 2.7 | 1 | Spring |
| 42 | 64625.012 | $ 8.6 | 1 | Throttle Stop Screw |
| 43 | 58445.001 | - | 1 | Fixing Pin |

| No | Αριθμός εξαρτήματος | Τιμή | Τεμάχια | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 45082.013 | - | 1 | Pump Cam Lever |
| 45 | 61015.001 | $ 7.9 | 2 | Plug |
| 46 | 41015.008 | - | 1 | Brass Float |
| 47 | 41530.017 | - | 1 | Gasket |
| 48 | 64900.010 | - | 1 | Float Pin Screw |
| 49 | 45028.040 | - | 1 | Lever |
| 50 | 47605.018 | - | 1 | Spring |
| 51 | 52010.036 | - | 1 | Spring Pivot Holder |
| 52 | 64750.001 | $ 4 | 2 | Idle Mixture Screw |
| 53 | 64955.029 | - | 4 | Stud |
| 54 | 34914.005 | - | 2 | Main Venturi (Choke) |
| 55 | 31956.002 | - | 2 | Auxiliary Venturi |
| 56 | 79504 | $ 19.8 | 1 | Needle & Seat |
| 57 | 41530.049 | - | 1 | Gasket |
| 58 | Not Serviced | - | 1 | Carburetor Body |
| 59 | 75605 | $ 15.8 | 2 | Starter Jet |
| 60 | 64330.003 | $ 9.2 | 2 | Starter Valve |
| 61 | 47600.005 | $ 2.3 | 2 | Spring |
| 62 | 12775.004 | $ 4.7 | 2 | Bushing |
| 63 | 10140.010 | $ 3.8 | 2 | Clip |
| 64 | 55510.038 | - | 2 | Washer |
| 65 | 64700.004 | $ 3.1 | 2 | Choke Cover Fixing Screw |
| 66 | 32556.005 | - | 1 | Pump Cover Assembly Including |
| 67 | 45027.039 | - | 1 | -Cold Start Lever Assembly |
| 68 | 64800.002 | $ 7.6 | 1 | -Cold Start Bolt |
| 69 | 45025.043 | - | 1 | -Cold Start Lever |
| 70 | 34720.002 | $ 6.7 | 1 | -Cold Start Nut |
| 71 | 10085.009 | - | 1 | Choke Control Shaft |
| 72 | 32556.006 | - | 1 | -Cold Start Plate |
| 73 | 47610.042 | $ 9.9 | 1 | -Spring |
| 74 | 64605.017 | $ 1.7 | 1 | -Choke Cable Clamp |
| 75 | 55525.010 | - | 1 | -Spring Washer |
| 76 | 34715.010 | - | 1 | -Fixing Nut |
| 77 | 37000.016 | $ 5.9 | 1 | -Filter |
| 78 | 12715.003 | - | 1 | Banjo Bolt |
| 79 | 41530.004 | - | 1 | Gasket |
| 80 | 37022.001 | $ 23.2 | 1 | Fuel Filter |
| 81 | 10354.006 | $ 21.6 | 1 | Fuel Union |
| 82 | | - | | |