
WEBER 40 DCN

Exploded view



https://www.carbparts.eu

Preise und Produktverfügbarkeit können sich ändern

WEBER 40 DCN

Liste der Teile

No	Teil Nr.	Preis	Stück	Beschreibung
1	64700.005	-	4	Top Cover Fixing Screw
2	31716.029	-	1	Top Cover
3	64955.004	-	4	Top Cover Stud
4	41705.026	$ 14.1	1	Top Cover Gasket
5	52000.010	$ 2	1	Float Pin
6	83102.070	-	1	Needle Valve Gasket
7	79503	$ 12.5	1	Needle & Seat
8	64290.005	$ 24.8	1	Pump Demand Valve
9	77201	$ 3.4	2	Air Corrector Jet
10	41015.012	-	1	Brass Float
11	76215	-	1	Pump Jet
12	61440	$ 15.4	2	Emulsion Tube
13	41540.014	$ 2.6	1	Pump Jet Gasket
14	73801	$ 4.2	2	Main Jet
15	74401	$ 6.8	2	Idle Jet
16	52570.005	$ 6.9	2	Idle Jet Holder
17	47600.107	$ 9.9	1	Accelerator Pump Spring
18	47407.249	$ 11.9	1	Accelerator Pump Diaphragm
19	32486.013	-	1	Accelerator Pump Cover Assembly Includes
20	52010.033	-	1	Pin
21	Not Available	-	1	Split Pin
22	Not Available	-	1	Washer
23	45089.001	-	1	Pump Pivot Lever
24	32484.001	-	1	Accelerator Pump Cover
25	64700.004	$ 3.2	3	Choke Cover Fixing Screw
26	55525.007	-	1	Lock Washer
27	52025.001	-	1	Pin
28	47605.018	-	1	Spring
29	34710.003	$ 1.1	2	Throttle Spindle Nut
30	55520.004	$ 1.1	2	Shaft Lock Tab
31	45082.002	-	1	Carb Lever
32	55510.006	-	2	Washer
33	14852.042	-	1	Pump Cam
34	55555.005	$ 2.4	2	Washer
35	10005.408	$ 101	1	Throttle Shaft

No	Teil Nr.	Preis	Stück	Beschreibung
36	64005.020	-	2	Throttle Plate
37	64520.027	-	4	Screw
38	32650.003	$ 2.1	2	Sealed Bearing
39	58000.017	-	2	Bearing Cover
40	55530.005	$ 5.9	2	Washer
41	45041.011	-	1	Throttle Lever Assembly Includes
42	Not Available	-	1	Lever
43	Not Available	-	1	Screw
44	34705.001	-	1	Nut
45	Not Available	-	1	Fast Idle Lever Assembly Includes
46	64800.002	$ 8	1	Bolt with Hole
47	Not Available	-	1	Fast Idle Lever
48	34720.002	$ 7	1	Nut
49	64700.012	$ 3.1	1	Lever Fixing Screw
50	12775.010	$ 9.6	1	Bushing For Lever
51	47600.007	$ 2.4	1	Spring
51a	47600.007	$ 2.4	2	Spring
52	12785.084	-	1	Bushing
53	64625.012	$ 8.6	1	Throttle Stop Screw
54	64750.001	$ 4	2	Idle Mixture Screw
55	72129	$ 21.1	2	Main Venturi (Choke)
56	71102	-	2	Auxiliary Venturi
57	61002.018	$ 11.9	1	Strainer Inspection Plug
58	37022.010	$ 5.6	1	Fuel Filter
59	47610.003	$ 5.4	1	Spring
60		-	2	
61		-	1	
62		-	2	
63		-	2	
64		-	1	
65		-	1	
66		-	4	
67		-	2	
68		-	1	
69		-	1	