
# WEBER 40 DFAV

*Exploded view*



# WEBER 40 DFAV

## *Liste des parties*

| No | Partie Non | Prix | Pcs | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31716.092 | - | 1 | Carb Top Cover |
| 2 | 64955.002 | $ 8.6 | 3 | Stud Bolt |
| 3 | 64700.005 | - | 5 | Top Cover Screw |
| 4 | 61002.018 | $ 11.3 | 1 | Strainer Inspection Plug |
| 5 | 37022.010 | $ 5.9 | 1 | Strainer |
| 6 | 64525.003 | - | 4 | Screw |
| 7 | 64010.007 | $ 11.3 | 2 | Plate |
| 8 | 10020.204 | - | 1 | Shaft & Lever Assembly |
| 9 | 41705.031 | - | 1 | Top Cover Gasket |
| 10 | 52135.010 | $ 3.4 | 1 | Dust Seal |
| 11 | 83102.070 | - | 1 | Gasket |
| 12 | 79519 | - | 1 | Needle & Seat |
| 13 | 41015.004 | $ 60.2 | 1 | Float |
| 14 | 52000.015 | $ 2.1 | 1 | Float Pin |
| 15 | 32610.005 | $ 1.6 | 2 | Split Pin |
| 16 | 61280.004 | - | 1 | Rod |
| 17 | 73801 | $ 4 | 2 | Main Jet |
| 18 | 61015.005 | $ 3.3 | 1 | Plug |
| 19 | 10015.482 | - | 1 | Shaft |
| 20 | 10015.430 | - | 1 | Shaft Assembly |
| 21 | 64005.011 | $ 24.3 | 2 | Plate |
| 22 | 64520.027 | - | 4 | Screw |
| 23 | 47600.107 | $ 9.4 | 1 | Accelerator Pump Spring |
| 24 | 47407.027 | $ 11.3 | 1 | Diaphragm Assembly |
| 25 | 32486.015 | - | 1 | Cover Assy |
| 26 | 64700.004 | $ 3 | 4 | Screw |
| 27 | 47600.007 | $ 2.6 | 1 | Spring |
| 28 | 64625.001 | - | 1 | Screw |
| 29 | 45041.001 | - | 1 | Lever Assembly |
| 30 | 45039.001 | - | 1 | Lever |
| 31 | 47600.007 | $ 2.6 | 1 | Spring |
| 32 | 64590.001 | $ 6.8 | 1 | Screw |
| 33 | 47610.010 | $ 12 | 1 | Spring |
| 34 | 55555.006 | - | 1 | Spacer |
| 35 | 41565.008 | - | 1 | O Ring Seal |
| 36 | 34705.001 | - | 1 | Nut |
| 37 | 55525.001 | - | 1 | Washer Spring |
| 38 | 64700.014 | $ 1.1 | 1 | Screw |
| 39 | 45032.006 | - | 1 | Lever |
| 40 | 12750.016 | $ 10.3 | 1 | Spacer |
| 41 | 47610.018 | $ 9.3 | 1 | Spring |
| 42 | 55510.013 | - | 1 | Washer |
| 43 | 64700.007 | - | 3 | Screw |
| 44 | 32384.001 | - | 1 | Cover |
| 45 | 47600.003 | $ 6.4 | 1 | Spring |
| 46 | 47407.008 | - | 1 | Vacuum Diaphragm & Shaft Assy |
| 47 | 57804.001 | - | 1 | Body Assembly |
| 48 | 10085.001 | $ 29.3 | 1 | Shaft & Lever Assembly |
| 49 | 52135.015 | - | 1 | Plate |
| 50 | 64520.001 | - | 1 | Screw |

| No | Partie Non | Prix | Pcs | Description |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 64700.008 | $ 6.5 | 3 | Screw |
| 52 | 41640.005 | $ 3.4 | 1 | Gasket |
| 53 | 57804.005 | - | 1 | Thermostat Assy |
| 54 | 41555.001 | - | 1 | Gasket |
| 55 | 52135.006 | $ 5.6 | 1 | Ring |
| 56 | 32444.002 | - | 1 | Water Chamber |
| 57 | 41530.002 | $ 2 | 1 | Washer |
| 58 | 64615.001 | - | 1 | Bolt |
| 59 | 64615.005 | - | 3 | Screw |
| 60 | 32610.005 | $ 1.6 | 2 | Split Pin |
| 61 | 61280.041 | - | 1 | Rod |
| 62 | 34715.014 | $ 1.1 | 2 | Nut |
| 63 | 55520.002 | $ 1.1 | 2 | Lock Washer |
| 64 | 45027.089 | $ 19 | 1 | Lever |
| 65 | 64610.004 | - | 1 | Screw |
| 66 | 55525.007 | $ 1 | 1 | Washer |
| 67 | 64615.003 | - | 2 | Screw |
| 68 | 55535.001 | - | 2 | Washer External Tooth |
| 69 | 55510.007 | - | 2 | Washer |
| 70 | 58202.011 | $ 69.6 | 1 | Primary gear level |
| 71 | 45039.003 | - | 1 | Lever |
| 72 | 12750.001 | - | 1 | Bushing |
| 73 | 55530.002 | $ 3.5 | 1 | Washer |
| 74 | 45032.039 | - | 1 | Lever |
| 75 | 55555.016 | $ 2.3 | 2 | Wahser |
| 76 | 52130.010 | $ 4.9 | 4 | Shaft Bushing |
| 77 | 32464.001 | - | 1 | Cover |
| 78 | 58202.003 | $ 69.6 | 1 | Geared Carb Sector (Left Hand) |
| 79 | 45025.024 | - | 1 | lever |
| 80 | 47610.012 | $ 5.1 | 1 | Left Hand Return Spring |
| 81 | 64750.001 | $ 3.8 | 2 | Needle Screw |
| 82 | 47600.007 | $ 2.6 | 2 | Spring |
| 83 | 52570.005 | $ 9.4 | 2 | Idle Jet Holder |
| 84 | 74403 | $ 3.8 | 2 | Idle Jet |
| 85 | 41540.014 | $ 2.8 | 1 | Gasket |
| 86 | 76212 | $ 13.8 | 1 | Accelerator Pump Jet |
| 87 | 64290.005 | $ 34 | 1 | Accelerator Pump Valve Assembly |
| 88 | 77201 | $ 3.2 | 2 | Air Corrector Jet |
| 89 | 61440 | $ 16.3 | 2 | Emulsion Tube |
| 90 | 55530.005 | $ 6.3 | 1 | Washer |
| 91 | 12765.005 | - | 1 | Bushing |
| 92 | 41640.013 | - | 1 | Power Valve |
| 93 | 64700.014 | $ 1.1 | 1 | Lever Fixing Screw |
| 94 | 12775.017 | - | 1 | Bushing For Lever |
| 95 | Not Serviced | - | 1 | Valve Control Lever |
| 96 | Not Serviced | - | 1 | Washer For Lever |
| 97 | 47610.033 | - | 1 | Spring For Lever |
| 98 | 32610.005 | $ 1.6 | 1 | Split Pin For Rod |
| 99 | Not Serviced | - | 1 | Valve Control Rod |
| 100 | Not Serviced | - | 1 | Right Shaft Return Spring |


https://www.carbparts.eu

Les prix et la disponibilité des produits sont susceptibles de changer