
# WEBER 50 DCO
*Exploded view*





https://www.carbparts.eu

Priser og produkttilgængelighed kan ændres

# WEBER 50 DCO
*Liste over dele*

| No | Varenr. | Pris | Stk. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| | 92.1514.05 | - | 1 | Repair Kit |
| | 92.0362.05 | - | 1 | Gasket Kit |
| 1 | 32376.003 | $ 13.2 | 1 | Jet Inspection Cover |
| 2 | 64700.001 | - | 9 | Screw |
| 3 | 41550.009 | - | 1 | Jet Inspection Cover Gasket |
| 4 | 31734.193 | - | 1 | Carburetor Cover-50 DCO SP |
| 4 | 31734.194 | - | 1 | Carburetor Cover-50 DCO 1/SP |
| 5 | 41715.011 | $ 2.9 | 1 | Carburettor Cover Gasket |
| 6 | 52000.001 | $ 2.8 | 1 | Float Pin |
| 7 | 41030.034 | $ 16.6 | 1 | Float |
| 8 | 52580.001 | $ 8 | 2 | Emulsion Tube Holder |
| 9 | 77401.160 | $ 7 | 2 | Air Corrector Jet |
| 10 | 61450.091 | $ 11.6 | 2 | Emulsion Tube |
| 11 | 52585.006 | $ 9.4 | 2 | Idle Jet Holder |
| 12 | 74821.065 | $ 6.1 | 2 | Idle Jet |
| 13 | 73401.180 | $ 4.9 | 2 | Main Jet |
| 14 | 68820.500 | $ 65.9 | 2 | Auxiliary Venturi |
| 15 | 72136.460 | $ 21.3 | 2 | Venturi (Choke Tube) |
| 16 | 64840.003 | $ 5.8 | 4 | Screw |
| 17 | 34715.017 | $ 1.2 | 1 | Throttle Spindle Nut |
| 18 | 45041.270 | $ 56.5 | 1 | Throttle Lever |
| 19 | 61030.008 | - | 2 | Air By-Pass Screw Cover |
| 21 | 55525.010 | - | 5 | Spring Washer |
| 22 | 34705.004 | - | 5 | Support Bracket Fixing Nut |
| 23 | 64955.104 | - | 1 | Support Bracket Stud |
| 24 | 41640.066 | $ 2.9 | 1 | Bottom Cover Gasket |
| 25 | 10020.240 | - | 1 | Throttle Shaft |
| 26 | 52135.025 | - | 1 | Inspection cover |
| 27 | 41640.065 | - | 1 | Inspection Cover Gasket |
| 28 | 64570.009 | - | 2 | Inspection Cover Fixing Screw |
| 30 | 64005.135 | $ 40 | 2 | Throttle Plate |
| 31 | 64520.027 | - | 4 | Throttle Plate Fixing Screw |
| 33 | 41565.002 | - | 1 | Throttle Stop Screw O Ring |

| No | Varenr. | Pris | Stk. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 58000.006 | $ 2.2 | 1 | Throttle Stop Screw O Ring Cap |
| 35 | 47600.007 | $ 2.7 | 3 | Mixture Screw Spring |
| 36 | 64625.015 | $ 6.6 | 1 | Throttle Stop Screw |
| 37 | 58602.003 | $ 10.8 | 1 | Pump Plunger |
| 38 | 10410.015 | $ 10.2 | 1 | Pump Rod |
| 39 | 55520.004 | $ 1.2 | 1 | Throttle Shaft Lock Washer |
| 40 | 47600.068 | $ 8 | 1 | Pump rod Spring |
| 41 | 64750.058 | $ 8.7 | 2 | Mixture Screw |
| 42 | 41565.015 | - | 2 | Mixture Screw O Ring |
| 43 | 61015.009 | $ 8.7 | 2 | Vacuum Take-Off cover |
| 44 | 41535.021 | $ 8.5 | 2 | Pump Jet Gasket |
| 45 | 64955.007 | $ 13.3 | 1 | Stud |
| 46 | 79701.100 | $ 18 | 1 | Pump Exhaust Valve |
| 47 | 76801.045 | $ 8.5 | 2 | Pump Jet |
| 48 | 41565.009 | - | 2 | Pump Jet Cover O ring |
| 49 | 61015.008 | $ 13 | 2 | Pump Jet Cover |
| 50 | 58300.003 | - | 2 | Pump Demand Valve Ball |
| 51 | 52730.001 | $ 5.7 | 2 | Pump Demand Valve Weight |
| 52 | 61015.006 | $ 5.7 | 2 | Pump Demand Valve Cover |
| 53 | 79503.250 | $ 14.5 | 1 | Needle Valve |
| 54 | 83102.100 | - | 1 | Needle Valve Gasket |
| 55 | 41530.031 | - | 1 | Fuel Union Gasket |
| 56 | 10354.019 | $ 26.4 | 1 | Fuel Union |
| 57 | 41530.024 | - | 2 | Fuel Union and Filter Cover Gasket |
| 58 | 12715.008 | $ 9.9 | 1 | Fuel Union Bolt |
| 59 | 37002.002 | - | 1 | Fuel Filter |
| 60 | 61002.010 | $ 7.5 | 1 | Fuel Filter Cover |
| 61 | 45041.269 | $ 45.7 | 1 | Throttle Lever |
| 62 | 64955.101 | $ 21.8 | 4 | Stud |
| 63 | 52845.015 | - | 2 | Air Horn |
| 64 | 64595.012 | - | 2 | Air By-Pass Screw |
| 65 | 64590.008 | $ 10.2 | 2 | Progression Hole Inspection Cover |